

---

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

# Tecnoloxía industrial

---

CSPEB02

Tecnoloxía industrial

## 1. Formato da proba

---

### Formato

- A proba consta de vinte cuestiós, distribuídas deste xeito:
  - Problema 1: tres cuestiós tipo test.
  - Problema 2: tres cuestiós tipo test.
  - Problema 3: tres cuestiós tipo test.
  - Once cuestiós tipo test.
- As cuestiós tipo test teñen tres posibles respuestas das que soamente unha é correcta.

### Puntuación

- 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.
- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,125 puntos.
- Polas respuestas en branco non se descontará puntuación.
- No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta considerarase como unha resposta en branco.

### Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

- Calculadora científica non programable.
- Bolígrafo con tinta negra ou azul.

### Duración

- Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos.



## 2. Exercicio

### Problema 1

A placa de características dun forno de cociña doméstica indica: 220-240 V, 50 Hz, 2500 W.

*La placa de características de un horno de cocina doméstica indica: 220-240 V, 50 Hz, 2500 W.*

- 1.** Calcule o custo da enerxía eléctrica consumida polo forno en 3 horas de funcionamento nun período no que o prezo da enerxía é de 0,10 EUR/kWh.

*Calcule el coste de la energía eléctrica consumida por el horno en 3 horas de funcionamiento en un período en el que el precio de la energía es de 0,10 EUR/kWh.*

- A** 0,22 EUR
- B** 0,10 EUR
- C** 0,75 EUR

- 2.** A electricidade que alimenta o forno obtense de paneis fotovoltaicos cun rendemento global de 0,1. Calcule a superficie de paneis fotovoltaicos necesaria para xerar 2500 W de potencia cunha irradiación solar de 600 W/m<sup>2</sup>.

*La electricidad que alimenta al horno se obtiene de paneles fotovoltaicos con un rendimiento global de 0,1. Calcule la superficie de paneles fotovoltaicos necesaria para generar 2500 W de potencia con una irradiación solar de 600 W/m<sup>2</sup>.*

- A**  $\approx 22 \text{ m}^2$
- B**  $\approx 42 \text{ m}^2$
- C**  $\approx 220 \text{ m}^2$

- 3.** Indique a intensidade nominal do PIA (pequeno interruptor automático), tamén chamado interruptor magneto-térmico que protexerá o circuito ao que está conectado o forno.

*Indique la intensidad nominal del PIA (pequeño interruptor automático), también llamado interruptor magneto-térmico que protegerá al circuito al que está conectado el horno.*


- A** 25 A
- B** 10 A
- C** 5 A



## Problema 2

A peza que se amosa na figura (cotas en mm), fabricada enteiramente en aluminio, sométese a un ensaio de tracción.

*La pieza que se muestra en la figura (cotas en mm), fabricada enteramente en aluminio, se somete a un ensayo de tracción.*



- 4.** A zona central alóngase elásticamente 100  $\mu\text{m}$  baixo un esforzo axial de  $1,8 \cdot 10^8 \text{ N/m}^2$ . Calcule o valor do módulo de elasticidade (módulo de Young) do material.

*La zona central se alarga elásticamente 100  $\mu\text{m}$  bajo un esfuerzo axial de  $1,8 \cdot 10^8 \text{ N/m}^2$ . Calcule el valor del módulo de elasticidad (módulo de Young) del material.*

- A**  $9 \cdot 10^{10} \text{ N/m}^2$
- B**  $1,8 \cdot 10^{10} \text{ N/m}^2$
- C**  $1,8 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$

- 5.** Indique cal será o esforzo que soporta o material nas zonas de maior diámetro.

*Indique cuál será el esfuerzo que soporta el material en las zonas de mayor diámetro.*

- A** O mesmo que na zona central.  
*El mismo que en la zona central.*
- B** Catro veces menos que na zona central.  
*Cuatro veces menos que en la zona central.*
- C** Dúas veces máis que na zona central.  
*Dos veces más que en la zona central.*

- 6.** Indique como será a sección da zona central mentres se aplica a carga de tracción da cuestión 4.

*Indique cómo será la sección de la zona central mientras se aplica la carga de tracción de la cuestión 4.*


- A** Maior que na peza sen carga.  
*Mayor que en la pieza sin carga.*
- B** Igual que na peza sen carga.  
*Igual que en la pieza sin carga.*
- C** Menor que na peza sen carga.  
*Menor que en la pieza sin carga.*



### Problema 3

Considere o esquema do circuito digital combinacional da figura:

*Consider the schematic diagram of the digital combinational circuit shown in the figure:*



**7.** Cal das seguintes táboas de verdade corresponde ao esquema do circuito digital da figura?

*¿Cuál de las siguientes tablas de verdad corresponde al esquema del circuito digital de la figura?*

A		B		C	
A	B	A	B	A	B
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

**8.** Indique cal é a expresión da función booleana correspondente.

*Indique cuál es la expresión de la función booleana correspondiente.*

- A**  $S = A \cdot \bar{B} + \bar{B}$
- B**  $S = A \cdot \bar{B} + B$
- C**  $S = A \cdot B + \bar{B}$

**9.** Cal é o nome do procedemento que mediante táboas de 0 e 1 permite simplificar unha función booleana para obter o seu equivalente mínimo?

*¿Cuál es el nombre del procedimiento que mediante tablas de 0 y 1 permite simplificar una función booleana para obtener su equivalente mínimo?*

- A** Simplificación por mapas de Karnaugh.  
*Simplificación por mapas de Karnaugh.*
- B** Simplificación por mapas de Kirchhoff.  
*Simplificación por mapas de Kirchhoff.*
- C** Simplificación por mapas de estados finitos.  
*Simplificación por mapas de estados finitos.*



## Cuestiós

### Cuestiones

**10.** Indique cal dos seguintes é un tratamento termoquímico que se aplica a algúns aceiros.

---

*Indique cuál de los siguientes es un tratamiento termoquímico que se aplica a algunos aceros.*

- A** Nitruración.
- B** Cloración.
- C** Clinkerización.

**11.** En que categoría se pode clasificar un tacómetro?

---

*¿En qué categoría se puede clasificar un tacómetro?*

- A** Controladores.
- B** Sensores.
- C** Actuadores.

**12.** De que mineral se obtén o aluminio?

---

*¿De qué mineral se obtiene el aluminio?*

- A** Blenda.
- B** Ilmenita.
- C** Bauxita.

**13.** Calcule a velocidade á que xira un motor trifásico síncrono de 12 polos alimentado a 400 V, 50 Hz.

---

*Calcule la velocidad a la que gira un motor trifásico síncrono de 12 polos alimentado a 400 V, 50 Hz.*

- A** 500 rpm
- B** 3000 rpm
- C** 1500 rpm




- 14.** Indique o desprazamento en mm da cremalleira da figura cando o piñón ( $Z=16$  dentes, módulo=4) xira unha volta completa.

*Indique el desplazamiento en mm de la cremallera de la figura cuando el piñón ( $Z=16$  dientes, módulo=4) gira una vuelta completa.*

**A**  $\approx 201$  mm

**B**  $\approx 64$  mm

**C**  $\approx 128$  mm



- 15.** Para unha bomba de calor, cal é a expresión **correcta**?

*Para una bomba de calor, ¿cuál es la expresión correcta?*

**A** A eficiencia dunha bomba de calor debe ser estritamente menor que a unidade.

*La eficiencia de una bomba de calor debe ser estrictamente menor que la unidad.*

**B** A eficiencia dunha bomba de calor debe ser menor ou igual que a unidade.


*La eficiencia de una bomba de calor debe ser menor o igual que la unidad.*

**C** A eficiencia dunha bomba de calor debe ser maior ou igual que a unidade.

*La eficiencia de una bomba de calor debe ser mayor o igual que la unidad.*

- 16.** Cal é a denominación **correcta** da válvula da figura?

*¿Cuál es la denominación correcta de la válvula de la figura?*



**A** Válvula 3/2 biestable pilotada mecanicamente.

*Válvula 3/2 biestable pilotada mecánicamente.*

**B** Válvula 3/2 monoestable pilotada neumaticamente.

*Válvula 3/2 monoestable pilotada neumáticamente.*

**C** Válvula 3/2 monoestable pilotada electricamente.

*Válvula 3/2 monoestable pilotada eléctricamente.*



- 17.** Indique o nome do proceso de mecanizado por arranque de labra no que se emprega unha ferramenta xiratoria como se mostra na figura:

*Indique el nombre del proceso de mecanizado por arranque de viruta en el que se emplea una herramienta giratoria como se muestra en la figura:*

**A** Tradeadura.


*Taladrado.*

**B** Torneadura.

*Torneado.*

**C** Fresadura.

*Fresado.*



- 18.** Un motor eléctrico consome 2 A de intensidade conectado a unha tensión continua de 12 V. Traballando cun rendemento total do 90 %, xira a 1000 rpm. Calcule o par mecánico ó seu eixe.

*Un motor eléctrico consume 2 A de intensidad conectado a una tensión continua de 12 V. Trabajando con un rendimiento total del 90 %, gira a 1000 rpm. Calcule el par mecánico a su eje.*

**A**  $\approx 21,6$  Nm

**B**  $\approx 24$  Nm

**C**  $\approx 0,21$  Nm

- 19.** Indique que material **NON** se emprega na fabricación de vidro.

*Indique qué material **NO** se emplea en la fabricación de vidrio.*

**A** Mica.

*Mica.*

**B** Calcaria.

*Caliza.*

**C** Area.

*Arena.*

- 20.** Que tipo de estrutura cristalina presenta o cobre metálico (Cu)?

*¿Qué tipo de estructura cristalina presenta el cobre metálico (Cu)?*

**A** Romboédrica.

*Romboédrica.*

**B** Cúbica centrada nas caras.

*Cúbica centrada en las caras.*

**C** Ortorrómbica.

*Ortortrómbica.*



### 3. Solución para as preguntas tipo test

Nº	A	B	C	
1			X	
2		X		
3	X			
4	X			
5		X		
6			X	
7		X		
8			X	
9	X			
10	X			
11		X		
12			X	
13	X			
14	X			
15			X	
16		X		
17			X	
18			X	
19	X			
20		X		

N.º de respuestas correctas (C)

N.º de respuestas incorrectas (Z)

Puntuación do test=  $C \times 0,5 - Z \times 0,125$

**Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0,125 puntos.  
As respostas en branco non descontarán puntuación.**